

# 2023年丰台区草桥东路27号院“11·30”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施建议落实情况评估报告

为深入贯彻落实市安委会、区委区政府做好生产安全事故调查的工作要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促本区生产安全事故整改和防范措施有效落实，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》及《北京市生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估办法》要求，区政府成立由区应急局、区公安分局、区总工会、区人力社保局、市交通委丰台运输管理分局、玉泉营街道办事处组成的评估组，并聘请专业技术机构配合评估组对2023年丰台区草桥东路27号院“11·30”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施建议的落实情况进行评估。

## 一、评估工作开展情况及相关做法

评估组依据相关规定，召开了会议研讨评估工作，并依据《丰台区草桥东路27号院“11·30”一般生产安全事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）中明确的责任追究建议和整改防范措施要求，通过资料审查、查阅文件、座谈询问、走访核查等方式，对该事故责任追究落实情况、涉事单位事故整改和防范措施的落实情况及安全现状进行了评估。参与评估的第三方专业技

术单位根据评估情况编制了《丰台区草桥东路 27 号院“11·30”一般生产安全事故整改和防范措施落实专项评估报告》（以下简称《专项评估报告》）。主要工作情况如下：

首先，丰台区应急管理局组织事故相关单位、玉泉营街道办事处、专业技术单位共同召开事故防范和整改措施落实情况评估工作会，会上听取了事故相关单位的事故责任追究及事故整改防范工作情况汇报，并就部分问题询问了相关当事人。会后组织专业技术人员赴事故现场勘查。经查事故现场处于完工状态。

随后，评估组对事故相关单位责任追究落实情况、事故防范和整改措施落实情况的相关证明资料初步分析，并要求事故相关单位补充提交落实责任追究及整改防范措施的相关证明材料。

收到补交资料后，评估组再次对事故相关单位责任追究及事故整改和防范措施落实的相关证明资料进行分析，并要求事故相关单位再次补充相关材料。

专业技术机构在前期调研访谈、资料分析的基础上，依据相关规定编制完成了《专项评估报告》。

最终，评估组结合专业技术机构出具的《专项评估报告》，起草了《丰台区草桥东路 27 号院“11·30”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施建议落实情况评估报告》（以下简称《评估报告》）。

本次评估工作主要依据《事故调查报告》中明确的责任追究建议和整改防范措施要求，在调研访谈、资料分析的基础上，对

相关单位落实责任追究及事故整改和防范措施的具体举措以及工作成效从三个方面开展评估：一是评估事发现场的整改措施情况；二是评估事发单位事故整改相关措施的落实记录；三是评估事发单位在事发之后其他项目中是否延伸落实了相关整改要求。最终编制形成《评估报告》。

## 二、责任追究落实情况

《事故调查报告》中要求区应急管理局对责任单位和责任人依法进行责任追究，具体情况如下：

### （一）王某某

《事故调查报告》中认定王某某，北京佳博润轩汽车服务有限公司法定代表人，对事故发生负有直接责任，建议由公安机关依法追究刑事责任。

### （二）北京佳博润轩汽车服务有限公司

《事故调查报告》中认定北京佳博润轩汽车服务有限公司未落实单位主体责任，对现场从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，对事故发生负有责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》（2022版）标准，对该单位处三十万元以上七十万以

下的罚款。

丰台区应急管理局《丰台区草桥东路 27 号院“11·30”一般生产安全事故行政处罚案》显示：丰台区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对北京佳博润轩汽车服务有限公司处以肆拾万元的行政处罚（处罚决定书编号：京丰应急管[事故]罚告字[2023]第(08-1)号），北京佳博润轩汽车服务有限公司已缴纳罚款，并已结案。

### 三、整改和防范措施落实情况

（一）北京佳博润轩汽车服务有限公司整改和防范措施落实评估结论

《事故调查报告》中要求北京佳博润轩汽车服务有限公司要严格落实企业主体责任，举一反三，强化对从业人员岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

北京佳博润轩汽车服务有限公司暂停营业，因此评估组未见该公司整改措施落实情况。

（二）北京草桥汇丰汽车配件市场有限公司整改和防范措施落实评估结论

《事故调查报告》中要求北京草桥汇丰汽车配件市场有限公司要加强对承租单位的统一协调、管理，督促承租单位落实安全生产各项规章制度。

北京草桥汇丰汽车配件市场有限公司提供的提供履职情况说明，证明事故发生后，加强了对承租单位监督管理，已落实了

事故整改措施。

#### **四、事故发生单位采取技术防范措施和安全现状评价情况**

本评估项目执行时，北京佳博润轩汽车服务有限公司暂停营业，因此评估组未见该公司整改措施落实情况，无法对安全管理现状进行评价。

#### **五、评估发现的主要问题和相关工作建议**

本次事故发生的主要原因系陈某某（未成年）违反操作规程进行维修作业活动，北京佳博润轩汽车服务有限公司主要负责人王某某作为现场安全负责人，安排陈某某冒险进入危险作业场所操作举升机作业，在使用千斤顶顶升钢管固定汽车底盘拉杆球头时，导致车辆重心不稳从举升机上滑落是造成事故发生的直接原因。行业监管部门要联合属地对企业深入开展安全培训及检查督导，对此类固有风险丝毫不能松懈，紧密结合安全生产专项整治三年行动任务狠抓落实，提升企业本质安全水平，研究建立长效机制，全力压紧压实各方责任，坚决守住安全底线红线，具体问题和意见建议如下：

**问题：**此次事故涉及的事故责任单位为小微企业，从事故发生的原因来看，小微企业常有管理人员文化素质低、安全意识差、管理方式落后的问题；临时雇佣的从业人员（未成年人）也同样存在安全意识低、安全知识少的问题。

**建议：**小微企业要加强相关负责人的培训工作，日常要加强从业员工的安全培训、教育力度，强化安全意识，提升安全管理

水平，做好日常安全管理资料的存档工作；行业监管部门要加强对汽车维修行业监管检查，属地要加强对小微企业的监督和管理，使用“企安安”信息系统，加大对汽修业经营场所的安全检查力度，对企业落实主体责任情况进行检查，防止类似事故的发生。

## **六、评估工作组综合评估意见**

综上所述，评估组依法对 2023 年丰台区草桥东路 27 号院“11·30”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施落实情况进行评估后认定：区应急管理局已依法落实了对北京佳博润轩汽车服务有限公司的行政处罚。