

# 丰台区方庄街道芳城东里小区 5 号楼 “8·7” 张某某高坠死亡一般生产安全事故整改和防范 措施落实情况评估报告

2024 年 8 月 7 日 11 时 10 分许，在方庄街道芳城东里小区 5 号楼 6 单元 404 室房屋装修拆除窗户过程中，窗户安装工人张某某从四层窗外护栏坠落地面受伤，后送往医院救治，经抢救无效死亡，事故造成直接经济损失约 132 万元。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和《北京市生产安全事故整改和防范措施措施落实情况评估办法》规定，2025 年 11 月，区安委会办公室组织成立评估工作组，对丰台区方庄街道芳城东里小区 5 号楼 “8·7” 张某某高坠死亡一般生产安全事故（以下简称 “8·7” 事故）的整改和防范措施落实情况进行评估。

## 一、评估总体情况

总体来看，“8·7” 事故发生以来，相关涉事单位及行业监管部门能够汲取事故教训。在加强对现场安全防护设施的管理、安全生产提示、履行企业管理责任等方面开展工作。但在建立健全全员安全生产责任制、交叉作业安全提醒等方面仍存在不足，需持续加强和改进，以切实巩固整改成果，提升本质安全水平。

## 二、主要整改措施和成效

本次整改坚持靶向施策、标本兼治，聚焦薄弱环节狠抓纠偏整改。事故的发生对相关单位和人员起到了警醒作用，整体管理水平正在逐步转变。下一步，要以整改促提升、以整改促规范，切实把整改成效转化为工作实效，实现问题整改见底见效、长效管理常态长效。

### **三、评估发现的主要问题**

评估发现，北京一起建筑装饰工程有限公司在建立健全全员安全生产责任制、现场安全防护设施管理、交叉作业安全提醒等方面仍存在薄弱环节。北京天东门窗有限责任公司要进一步加强施工项目管理。北京佑家门窗有限公司在对特种作业人员资格审查方面存在不足。

### **四、工作意见建议**

**（一）强化施工企业主体责任，补齐安全管理短板。**针对评估发现的各类安全生产薄弱环节，各建筑、装饰施工单位需提强化责任担当，健全安全管理体系。各单位要聚焦全员安全生产责任制落实、现场安全管控、特种作业人员管理等核心环节，补齐管理短板。将安全责任层层传导至每一个岗位、每一名人员，强化全员安全意识和履职能力；规范现场安全防护设施管理，加强交叉作业、特种作业等高危环节管控，严格执行持证上岗制度，从源头防范安全事故发生。

**（二）压实监管属地责任，健全长效管控机制。**相关监管和属地单位要切实履行监管职责，加大安全生产监督管理力度。属

地监管部门要强化联合执法，健全联合隐患排查机制，定期开展全覆盖、无死角的安全排查，对发现的问题限期督促整改，对整改不到位、拒不落实的单位依法依规严肃处理。同时，要加强对施工企业的指导帮扶，推动企业提升安全管理规范化水平，健全长效安全管理机制，形成“企业自主负责、监管有效督导、属地全面管控”的安全生产工作格局，切实保障建筑施工领域安全生产形势稳定。