

丰台区和义街道“8·8”一般生产安全事故 整改和防范措施落实情况评估报告

2024年8月8日9时30分许，在丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目二标段南区住宅园林景观其他配套设施工程项目，发生一起一名工人在车库出入口雨棚顶部进行玻璃安装过程中坠落地面死亡的一般生产安全事故。事故造成直接经济损失约145万元人民币。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和《北京市生产安全事故整改和防范措施措施落实情况评估办法》规定，2025年11月，区安委会办公室组织成立评估工作组，对丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目二标段南区住宅园林景观其他配套设施工程项目“8·8”一般生产安全事故（以下简称“8·8”事故）的整改和防范措施落实情况进行评估，形成本报告。

一、评估总体情况

总体看，“8·8”事故发生以来，相关涉事单位及行业监督管理部门能够按照事故调查报告提出的整改要求落实整改，开展了一些列整改与防范工作，在强化企业主体责任落实、加大监督检查力度等方面取得一定成效，但在从业人员安全教育培训等环节仍存在不足，需进一步加强改进，切实提升本质安全水平。

二、主要整改措施和成效

(一) 事故相关单位落实整改主体责任。北京建工四建作为事故项目总承包单位，事故发生后提高对分包工程的监督管理，定期组织安全检查，排查事故隐患，确保施工现场管理水平的提升。

(二) 区职能部门加大监督检查力度。区住建委全力做好事故压减工作，在全市范围内组织开展房屋建筑和市政基础设施工程施工现场安全生产大检查，并制定行动方案，着力提升隐患排查治理工作质效，同时依据方案开展了督查检查工作，对施工现场存在的安全隐患进行了严肃处理，确保建设系统安全生产形势稳定。

三、评估发现的主要问题

评估发现，长禾生态公司在落实安全生产责任制及对从业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训方面有待进一步强化，相关措施落实记录待补充。京诚盛源公司针对施工项目各级管理人员教育培训工作存在不足，需进一步提高现场作业人员的安全意识。

四、工作意见建议

(一) 进一步强化施工单位教育培训，提升员工作业安全意识。施工单位及各承包单位要加大对所有进场作业人员的安全教育培训考核和现场作业监管力度，确保其具备必要的安全生产知识，熟悉并掌握本岗位的安全操作技能，从源头上提升一线人员

的安全意识和风险防范能力。

（二）进一步强化区职能部门监管责任。督促相关企业在主体责任落实，教育培训执行，事故隐患排查整改等方面进一步标准化、规范化，确保企业有效落实各方面安全生产举措。