

丰台区东高地街道万源西里甲 42 栋地下一层 B015 室“8·13”一般生产安全事故 整改和防范措施落实情况评估报告

2024 年 8 月 13 日 14 时 50 分许，在丰台区东高地街道万源西里甲 42 栋地下一层 B015 室乐迈耀能（北京）健身服务有限公司健身房内，工人王某某在进行监控维修过程中触电受伤，经 120 现场抢救无效死亡。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和《北京市生产安全事故整改和防范措施措施落实情况评估办法》规定，2025 年 11 月，区安委会办公室组织成立评估工作组，对丰台区东高地街道万源西里甲 42 栋地下一层 B015 室“8·13”一般生产安全事故（以下简称“8·13”事故）的整改和防范措施落实情况进行评估，形成本报告。

一、评估总体情况

总体看，“8·13”事故发生以来，相关涉事行业监管部门能够汲取事故教训，按照事故调查报告提出的整改要求，大力开展对许可企业开展安全生产执法检查，广泛宣传和开展相关培训，在确保体育行业安全责任落实、提高体育行业安全意识等方面取得了一定成效。但企业主体责任落实、承包项目管理等方面仍存

在不足，需持续加强和改进，以切实巩固整改成果，提升本质安全水平。

二、主要整改措施和成效

(一)加大执法检查力度，确保体育行业安全责任落实到位。

区体育局加大对重点体育经营单位安全生产的排查力度，针对企安安使用情况、消防安全情况、用电安全、燃气安全、动火作业安全情况等进行检查。进一步对各体育经营单位的证照资质情况、安全管理制度落实情况、危险化学品使用安全管理情况、风险管控和隐患排查情况、日常安全管理情况，特别是限额以下小型工程报备情况、施工动火作业情况加大监督检查力度。检查过程中，针对体育运动项目经营单位是否规范经营进行了重点排查。

(二)广泛开展宣传培训，全面提高体育行业安全意识。

区体育局积极部署和贯彻落实国家关于有关安全生产的决策部署及北京市相关工作要求。督促各体育经营单位切实重视安全生产工作，认真开展隐患排查，把安全隐患排查落到实处，发现问题及时解决处理，把安全隐患消灭在萌芽状态。督促各单位切实落实各项规章制度，把安全生产教育和培训、安全生产例会、安全生产事故隐患排查、每日安全巡查等制度落到实处。全面重点加强游泳场馆的安全管理，围绕突发淹溺事件处置、消防安全、用电安全等方面，开展了风险排查和隐患治理，坚决防范和遏制安全事故。

（三）开展应急救护培训。

区体育局组织开展了应急救护培训，来自全区各高危险性体育运动项目经营单位、体育培训机构的负责人共 100 余人参加，有效提升了体育行业从业人员的应急处置能力和安全意识。

（四）加强安全宣传。

区体育局通过微信公众号、体育经营单位工作群等途径广泛宣传施工作业的安全规范，针对动火作业过程中的消防安全进行重点宣传，提高各体育经营单位和从业人员的安全防范意识。

三、评估发现的主要问题

评估发现，部分单位及企业未能提供充分的事故整改相关材料。此外，涉事单位乐迈耀能（北京）健身服务有限公司已完成注销手续。需进一步强化相关企业主体责任的落实，加强承包项目依法依规开展经营活动的管理。

四、工作意见建议

航天万源实业有限公司应进一步加强对租赁场所的安全管理，完善租赁合同中的安全管理条款，明确双方安全生产职责。定期对租赁场所进行安全巡查。东高地街道办事处要督促辖区相关企业落实主体责任，全面推广使用“企安安”开展安全检查，发现隐患及时督促整改，杜绝此类事故再次发生。区体育局应继续保持对体育行业安全生产的监管力度，进一步增加对高危险性体育项目经营单位的检查频次和覆盖面，特别是加强对许可证有效期的动态监控，防止企业未经许可从事经营活动。