

区级区域性、突出火灾隐患挂牌督办明细表

序号	隐患名称	具体地址	区域类别	挂账类别	隐患区域基本情况	存在的主要消防安全问题	责任督办街乡	立案时间	计划整改时限
1	五里店地区	五里店第二社区东门市场	物流仓储基地	区域性	现有常住人口 11921 人，流动人口 28000 余人，出租房屋 3000 余间，消防安全宣传管理难度大。	一是私搭乱建多，出租房屋多，用火用电隐患多；二是沿街 200 余个游商形成市场；三座大型机动车检测场日均 700 辆机动车出入，车流人流趋于饱和，消防车道占用严重。	卢沟桥街道	2017.09.08	2018.06.30
2	新发地市场	新发地市场	商贸市场	区域性	市场占地面积约 1300 亩，建筑面积 86.58 万平方米，市场人员流动极大。	一是消防水源不足，无法满足市场内消防用水量；二是市场内每日进出车辆 2 万车次，进出人员数 5 万，占道经营、乱停车严重，疏散通道、消防车道不畅通；三是市场主体大，市场安保部门不能达到全方位监管，导致动态隐患多；四是冷库等场所用电量，安全隐患多。	花乡政府	2017.09.08	2018.09.30
3	西罗园街道洋桥村社区平房区	马家堡路东侧、马草河南侧	城乡结合部	区域性	该地区占地 0.27 平方公里，建筑数量 16 栋，常住人口 6328 人，暂住人口 973 人，该区域为老旧平房区多数住户将房间私自改扩建用于房屋出租人口密度大，电气线路老化。	一是平房区线路老化；二是出租房屋人口密度大，建筑之间距离过近；三是通道过窄影响人员疏散。	西罗园街道	2017.09.08	2018.09.30

4	分钟寺5队	方庄东路 东侧	棚户区	区域性	该地区占地0.5平方公里，城中村缺少水源，消防车道不畅通。	一是平房区无市政消火栓，未按规定设置消防水源；二是建筑之间的既有防火间距被占用；三是消防车道被占用，未保持畅通。	方庄街道	2017.09.08	2018.06.30
5	益丰大院	东高地益丰园小区北侧	出租大院	区域性	该地区现有流动人口1500余人，房屋600余间。	一是私拉乱接电线；二是管理混乱；三是消防通道不畅。	东高地街道	2017.09.08	2018.09.30
6	纪家庙97号院	纪家庙97号院	出租大院	区域性	建筑面积28000平方米，常住人口1000余人。	一是私拉乱接电线；二是占用疏散通道；三是存在泡沫彩钢板建筑。	花乡政府	2017.09.08	2017.12.31
7	京深海鲜市场	丰台区石榴庄西街232号	商贸市场	区域性	占地面积80000平方米，建筑面积40000平方米，商户2000个。	一是部分屋顶使用彩钢板搭建；二是商户内电气线路敷设不符合要求；三是消防车道不畅通。	大红门街道	2017.09.08	2017.12.31
8	南庭新苑北区316号院2号楼，餐饮一条街	南庭新苑北区316号院2号楼	餐饮街	区域性	占地面积20000平方米，建筑面积18000平方米，商户40个。	一是消防中控主机瘫痪，泵房不能远程启动，联动模块存在故障，不能正常联动；二是顶层消火栓压力不足；三是消防车道不畅通。	南苑乡	2017.09.08	2017.12.31
9	大红门西里地区	南苑路东侧、红门鞋城北侧、众鑫宾馆南侧三角地带	城乡结合部	区域性	该地区占地约2万平方米，主要由北京市电磁线厂和木材厂职工宿舍组成，包含2个出租楼公寓、1个出租大院和南北平房区。常住人口730人，出租房屋120间，流动人口280人。	一是消防器材配备不到位，在大红门西里小区内只有居委会安装的两个消防箱，且个别灭火器已经过期，没有年检标志；二是出租公寓内电线老化，私拉乱接严重；三是自建房屋较多，堵塞消防通道；四是存在库房、生产加工、居住设置在同一建筑物内的“三合一”情况。	大红门街道	2017.09.08	2018.09.30
10	金兴苑小区	丽泽路2号院	住宅	突出	丰台区丽泽路2号院，北京东兴联物业管理有限公司	一是该小区火灾自动报警系统无报警信号，不能正常使用；二是消防中控主机瘫痪，自动消防设施不能正常联动控制；三是地下室住人且未设排烟设施。	卢沟桥乡	2017.09.08	2018.06.30