

丰政办发〔2020〕16号附件

区级挂牌督办火灾隐患明细表

序号	隐患名称	具体地址	挂账类别	挂账情况	存在的主要消防安全问题	责任督办街乡	立案时间	计划整改时限
1	小井纸箱厂	丰台区小井村 254 号	重大	新增挂账	储存易燃易爆危险品的仓库未设置在相对独立的安全地带	卢沟桥乡	2020.07	2020.12
2	北京祥顺朋康体俱乐部有限公司	丰台区永外顺五条 10 号	突出	新增挂账	1、室内消火栓系统漏水；2、部分应急照明损坏；3、机械排烟不能正常使用。	东铁匠营街道	2020.07	2020.12
3	芳群公寓小区	丰台区芳群公寓小区	突出	再次挂账	1、自动消防设施不能正常联动控制；2、自动报警系统不能正常运行；3、防火卷帘部分损坏；4、防排烟设施无法联动控制。	方庄街道	2020.01	2020.12
4	博龙家园	丰台区小屯路 2 号	突出	再次挂账	1、火灾自动报警系统不能正常运行；2、部分防火门、防火卷帘损坏。	卢沟桥街道	2020.01	2020.12
5	益辰欣园小区	丰台区樊羊路 88 号	突出	再次挂账	1、地下消防管线存在大量漏点无法正常供水，室外消火栓不能正常使用；2、室内消火栓无法正常使用；3、自动喷水灭火系统无法正常使用；4、火灾自动报警系统的设备和线路损坏，不能恢复正常运行。	新村街道	2020.01	2020.12

6	南曦大厦	丰台区南三环中路 70 号	突出	再次挂账	火灾自动报警系统不能正常运行。	大红门街道	2020. 01	2020. 12
7	珠江骏景	丰台区永外果园 43 号	突出	再次挂账	1、室内消火栓系统不能正常使用；2、自动消防设施不能正常联动控制。	大红门街道	2020. 01	2020. 12
8	北天堂村	丰台区宛平街道 北天堂村	区域性	再次挂账	1、存在彩钢板出租房、库房；2、村民自建房多；3、应急车道狭窄；4、彩钢板出租房外未设置室外消防给水系统；5 库房内无室内消火栓；6、出租房内无火灾自动报警系统；7、存在违章用火用电用气现象。	宛平街道	2020. 01	2020. 12
9	马公庄平房区	丰台区马公庄东罗 园村 78 号	区域性	再次挂账	1、防火间距被占用；2、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；3、未按规定设置消防水源。	大红门街道	2020. 01	2020. 12
10	石榴庄西街 平房区	丰台区石榴庄西街	区域性	再次挂账	1、防火间距被占用；2、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；3、未按规定设置消防水源。	大红门街道	2020. 01	2020. 12
11	青塔村地区	丰台区卢沟桥街道青 塔西里社区，东临青 塔东里西围墙、南接 青塔西里 4、5、6 号 院、西到青塔西路、 北靠铁路线	区域性	再次挂账	1、未按规定设置消防水源；2、未按规定设置室外消火栓系统；3、消防车道被阻塞、占用；4、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；5、建筑物间防火间距被占用。	卢沟桥街道	2020. 01	2020. 12

12	远洋社区 大李窑地区	丰台区大李窑地区	区域性	再次挂账	1、消防车道被堵塞、占用；2、防火间距被占用；3、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；4、未按规定设置消防水源。	大红门街道	2020. 01	2020. 12
13	永和庄地区	丰台区宛平街道永和庄村	区域性	再次挂账	1、未按规定设置消防水源；2、未按规定设置室外消火栓系统；3、消防车道被阻塞、占用；4、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；5、建筑物间防火间距被占用。	宛平街道	2020. 01	2020. 12
14	大红门西里地区	丰台区南苑路东侧、红门鞋城北侧、众鑫宾馆南侧三角地带	区域性	再次挂账	1、消防车道被堵塞、占用；2 防火间距被占用；3、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；4、未按规定设置消防水源。	大红门街道	2020. 01	2020. 12
15	五里店地区	丰台区五里店第二社区东门市场	区域性	再次挂账	1、未按规定设置消防水源；2、未按规定设置室外消火栓系统；3、消防车道被阻塞、占用；4、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；5、建筑物间防火间距被占用。	卢沟桥街道	2020. 01	2020. 12
16	西罗园街道洋桥村社区平房区	丰台区马家堡路东侧、马草河南侧	区域性	再次挂账	1、建筑物间防火间距不足；2、未按规定设置消防水源。	西罗园街道	2020. 01	2020. 12