

附件：

## 区级挂账督办火灾隐患销账情况明细表

| 序号 | 隐患名称                    | 具体地址            | 挂账类别 | 存在的主要消防安全问题  | 责任督办街乡 | 整改情况  |
|----|-------------------------|-----------------|------|--|--------|-------|
| 1  | 北京市东铁营蒲芳汽车修理部           | 丰台区东铁营街道锁厂南侧    | 重大   | 维修区域内储存易燃易爆危险品与居住场所设置在同一建筑内。   | 东铁匠营街道 | 已整改   |
| 2  | 新兴际华（北京）应急科技有限公司（单身宿舍楼） | 丰台区大灰厂路88号      | 重大   | 1、场所的安全出口数量不符合国家工程建设消防技术标准的规定；2、单身宿舍楼未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓；3、单身宿舍楼未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统；4、单身宿舍楼未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。 | 北官镇    | 已整体拆除 |
| 3  | 北京市旧机动车交易市场有限公司东西大厅     | 丰台区南四环西路123号    | 重大   | 1、市场内部设置宿舍，宿舍部分彩钢外立面内部为聚氨酯B2材料；  | 新村街道   | 已整体拆除 |
| 4  | 东亚三环小区                  | 北京市丰台区马家堡西路36号院 | 重大   | 1、自动喷水系统不能正常使用；2、排烟设施不能联动运行；3、火灾自动报警系统不能正常运行；4、防烟系统不能正常联动控制；5、防火门损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%；6、消防车道被占用。                               | 马家堡街道  | 已整改   |

|   |                 |               |    |  |       |     |
|---|-----------------|---------------|----|--|-------|-----|
| 5 | 阳光花园小区          | 马家堡东路101号     | 重大 | 1、已设置的自动喷水系统不能正常运行；2、火灾自动报警系统不能正常运行；3、未按要求设置疏散指示标志和应急照明灯；4、防烟系统不能正常联动控制；5、消防车道被占用，影响火灾扑救；6、防火卷帘损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%。                                 | 西罗园街道 | 已整改 |
| 6 | 横一条甲十八号院        | 丰台区横一条甲十八号    | 重大 | 1、已设置的自动喷水系统不能正常运行；2、火灾自动报警系统不能正常运行；3、未按要求设置疏散指示标志和应急照明灯；4、防烟系统不能正常联动控制；5、消防车道被占用，影响火灾扑救；6、防火卷帘损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%。                                 | 成寿寺街道 | 已整改 |
| 7 | 原东高地四中保安宿舍      | 北京市丰台区东高地斜街2号 | 重大 | 1、未按照要求设施排烟设施；2、未按要求设置疏散指示标志和应急照明灯；3、使用液化石油气气瓶间设置不符合要求；4、室内消火栓设置房间内，不符合标准规定；5、库房区域无实体墙做防火分隔；6、电气线路敷设不符合要求。   | 东高地街道 | 已停用 |
| 8 | 北京冠京饭店西南侧配楼员工宿舍 | 丰台区丰北路甲79号    | 重大 | 1、消防车道被占用；2、防火门损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%；3、设置的疏散指示标志、应急照明的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；4、自动喷水灭火系统不能正常使用；5、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统；6、消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。 | 六里桥街道 | 已整改 |

|    |                |                   |    |   |       |     |
|----|----------------|-------------------|----|---|-------|-----|
| 9  | 北京华豫昌盛仓储服务有限公司 | 北京市丰台区大瓦窑319号     | 重大 | 1、未设置室内消火栓；2、库房间防火间距不足；3、疏散指示标志、应急照明的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；4、火灾自动报警系统不能正常运行；5、屋顶建筑结构使用聚苯乙烯彩钢板；6、货物占用消防车道。 | 宛平街道  | 已拆除 |
| 10 | 北京鹏程盛昊商贸有限公司   | 北京市丰台区王佐镇刘太庄村145号 | 重大 | 1、未设置室内消火栓；2、屋顶建筑结构使用聚苯乙烯彩钢板；3、疏散指示标志、应急照明的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；4、防火间距不足；5、火灾自动报警系统不能正常运行；6、货物占用消防车道。    | 王佐镇   | 已拆除 |
| 11 | 北京拓荒牛拆迁公司      | 北京市丰台区郭庄子原水泥厂     | 重大 | 1、室内消火栓不能正常使用；2、火灾自动报警系统不能正常运行；3、屋顶建筑结构使用聚苯乙烯彩钢板；4、防火间距不足；5、疏散指示标志、应急照明的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；6、货物占用消防车道。 | 卢沟桥街道 | 已拆除 |
| 12 | 北京天赐华生科贸中心     | 北京市丰台区董家坟村北43号    | 重大 | 1、室内消火栓不能正常使用；2、火灾自动报警系统不能正常运行；3、屋顶建筑结构使用聚苯乙烯彩钢板；4、防火间距不足；5、疏散指示标志、应急照明的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；6、货物占用消防车道。 | 云岗街道  | 已拆除 |

|    |                |                  |    |   |       |     |
|----|----------------|------------------|----|---|-------|-----|
| 13 | 北京富仁通商贸有限公司    | 北京市丰台区刘庄子 119 号  | 重大 | 1、场所的安全出口数量不符合国家工程建设消防技术标准的规定；2、室内消防栓设置不符合要求；3、未按照要求设置疏散指示标志；4、使用液化石油气气瓶间设置不符合要求；5、场所疏散楼梯不符合技术要求；6、电气线路敷设不符合要求。 | 看丹街道  | 已整改 |
| 14 | 北京舞夜亮点娱乐有限公司   | 北京市丰台区五里店 59 号东  | 重大 | 1、安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的 80%，安全通道内设置门槛，且 1.4m 范围内存在踏步情况；2、外墙门窗上安装防盗网、铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍物。              | 五里店街道 | 已停业 |
| 15 | 北京市黄土岗众兴园林花木中心 | 北京市丰台区马家楼商业街 5 号 | 重大 | 1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统；2、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统；3、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟排烟设施；4、未按要求设置疏散指示标志和应急照明灯。   | 玉泉营街道 | 已整改 |