

北京西客站南站房东侧楼“3·4”高处坠落 一般生产安全事故整改和防范措施落实情况 评估报告

2024年3月4日8时30分许，位于北京市丰台区西客站南站房东侧楼二层，北京金域正德商贸有限公司组织工人进行现场察看过程中发生一起、死亡1人高处坠落生产安全事故。此事故造成直接经济损失约260万元人民币。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和《北京市生产安全事故整改和防范措施措施落实情况评估办法》规定，2025年11月，区安委会办公室成立由区应急局牵头，相关单位组成的评估工作组，会同中国安全生产科学研究院有关专家组成的专家组，综合运用资料审查、座谈问询和查阅文件等多种方式，对北京西客站南站房东侧楼“3·4”高处坠落一般生产安全事故（以下简称“3·4”事故）的整改和防范措施落实情况进行评估，形成本报告。

一、评估总体情况

总体看，“3·4”事故发生以来，相关涉事单位及行业监管部门能够汲取事故教训，按照事故调查报告提出的整改要求，开展整改与防范工作。在严格落实施工现场安全生产及消防安全管理责任、完善相关管理制度、专项安全排查、提升安全防护标准、

强化安全监护等方面采取一系列措施，取得了一定的成效。但部分环节仍存在不足，需持续加强和改进，以切实巩固整改成果，提升本质安全水平。

二、主要整改措施和成效

北京金域正德商贸有限公司对“3·4”事故进行全面总结并从安全管理、安全技术措施、安全交底、安全教育、监护责任落实、承包商管理等方面进行深入反思，明确了事故防范和内控强化管理制度要点。建立危险作业许可制度，强化“临边洞口”安全防护标准化，明确在所有防护设施上，必须悬挂“禁止靠近”“当心坠落”等醒目的安全警示标识。推行“全过程、不间断”安全监护，对承包商实行准入制和黑名单管理，建立“安全隐患举报与奖励”机制，开展针对“临边洞口防护”和“危险区域管理”的专项安全大检查，构建“不敢违、不能违、不想违”的安全管理长效机制，坚决杜绝此类事故再次发生。

三、评估发现的主要问题

评估发现，北京科联物业管理有限公司在对承租单位的管理、强化对本单位和承租单位的从业人员的安全生产教育培训、切实提高从业人员的安全意识等方面仍存在薄弱环节，安全管理责任落实不够到位。丰台区太平桥街道办事处和北京西站地区管理办公室在联合加强安全生产检查、宣传教育培训工作、提升辖区内企业安全生产主体责任意识等方面的工作仍需加大力度，切实提升监管合力和工作实效。

四、工作意见建议

(一) 严格落实属地监管责任。丰台区太平桥街道办事处要进一步强化对辖区生产经营单位的安全监管，持续加大安全生产检查力度，扎实推进安全宣传教育进企业、进社区、进场所，全面提升辖区安全防范水平。北京西站地区管理办公室要切实履行组织、协调、监督职责，加强对重点站区安全生产工作的统筹推进和督促落实。双方要加强协同配合，共同督促相关企业严格落实安全生产主体责任，全面推广使用“企安安”平台开展安全检查和教育培训，对发现的隐患要及时跟踪整改、闭环管理，坚决防范和杜绝类似事故再次发生。

(二) 全面落实企业安全生产主体责任。北京金域正德商贸有限公司、北京科联物业管理有限公司要把安全责任层层分解到岗、落实到人。要健全安全管理制度，加强员工安全教育培训，提升全员安全意识和应急处置能力。对关键岗位、关键设备、关键工序要实行严格管控，加强承包商和外来施工人员管理、作业现场安全防护和安全标识管理，将安全生产工作做实做细，以扎实的管理和严密的措施确保生产安全稳定。