

丰政发〔2014〕13号附件

区级挂牌督办重大火灾隐患明细表

| 编号 | 隐患单位名称           | 详细地点          | 隐患基本情况                                                                                                                                      | 所属街乡 | 整改时限       |
|----|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1  | 北京金名仕假日饭店有限公司    | 丰台区西四环中路 72 号 | 该单位总建筑面积七千平米，局部未设置火灾自动喷水灭火系统。                                                                                                               | 卢沟桥乡 | 2014 年 9 月 |
| 2  | 丰台区东四道口 57 号出租公寓 | 丰台区东四道口 57 号  | 建筑之间既有防火间距被占用；安全出口数量不符合规定；疏散楼梯采用木制材料装修。                                                                                                     | 南苑乡  | 2014 年 9 月 |
| 3  | 丰台区一间楼 63 号      | 丰台区一间楼 63 号   | 建筑之间既有防火间距被占用；安全出口数量不符合规定；疏散楼梯采用木制材料装修；使用可燃材料装修。                                                                                            | 南苑乡  | 2014 年 9 月 |
| 4  | 刘庄子 91 号院集体宿舍    | 丰台区刘庄子 91 号   | 改变使用性质，将办公用房改成集体宿舍，东侧安全出口封堵；楼内未设置室内消火栓系统；未按规定设置消防水源；未按规定设置疏散指示标志和应急照明灯；院内私自搭建临时建筑房屋，房屋顶部使用聚苯彩钢板搭建，夹心为可燃材料；部分临建房屋内经营小商品，且将经营、储存、住宿设置在同一场所内”。 | 新村街道 | 2015 年 7 月 |
| 5  | 益辰欣园小区           | 丰台区樊羊路 88 号   | 地下消防管线存在大量漏点无法正常供水，室外消火栓不能正常使用；室内消火栓无法正常使用；自动喷水灭火系统无法正常使用；火灾自动报警系统的设备和线路损坏，不能恢复正常运行。                                                        | 新村街道 | 2015 年 7 月 |

|    |                           |              |                                                                     |       |         |
|----|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 6  | 久敬佳园小区                    | 丰台区久敬庄路甲1号   | 消防车道被堵塞、占用；室外消防给水设施不能正常使用；室内消火栓无法正常使用；火灾自动报警系统的设备和线路损坏，不能恢复正常运行。    | 和义街道  | 2015年7月 |
| 7  | 北京世纪京华天天渔港饮食娱乐有限责任公司      | 丰台区方庄南路9号    | 员工宿舍楼与饭店之间既有防火间距被占用；后厨室内消火栓无水不能正常使用；夹层未按规定设置疏散指示标志。                 | 东铁营街道 | 2015年8月 |
| 8  | 北京草桥招待所                   | 草桥欣园三区一号楼    | 未按规定设置火灾自动报警系统；未按规定设置防烟排烟设施。                                        | 花乡    | 2015年8月 |
| 9  | 北京市嘉祥综合市场有限责任公司北甲地农贸市场分公司 | 丰台区北甲地嘉园三里对面 | 超市和家俱厅采用易燃材料彩钢板搭建，公共场所使用可燃材料装修；家俱厅西侧经营仓储区与住户设置在同一建筑内；室内消火栓系统不能正常使用。 | 南苑乡   | 2015年8月 |
| 10 | 丰管路23号丰益商贸楼               | 丰管路23号       | 既有防火间距被占用；未按规定设置火灾自动报警系统；未按规定设置自动喷水灭火系统；室内消火栓系统不能正常使用。              | 卢沟桥乡  | 2015年8月 |