

2022年第三季度燃气行业检查情况

序号	检查时间	检查人	单位名称	单位地址	负责人 (职务)	属地街道	存在问题	问题统计
1	2022-7-5	张宏瑞 陈子博	云岗供应站	镇岗南里2号	高智勇	云岗街道	合格	0
2	2022-7-5	张宏瑞 陈子博	朱家坟供应站	朱家坟4里39排07号	徐正丽	长辛店街道	合格	0
3	2022-7-5	张宏瑞 陈子博	大灰厂供应站	李家坟商店后院	宋鸿玲	北宫镇	无燃气居民用户宣传教育一限7.6前整改	1
4	2022-7-5	胡定洪 陈子博	玉皇庄供应站	花园北里1栋	宋春艳	长辛店街道	无燃气居民用户宣传教育一限7.6前整改	1
5	2022-7-21	林云 杨帅	万源供应站	东高地街道万源北路1号	刘浩	东高地街道	1. 无人员出入安全管理制度	3
							2. 无钢瓶装卸和用户端维修、服务等安全操作规程，且操作规程无发放记录。	

							3. 无钢瓶泄漏 专项预案和现 场处置方案。	
8	2022-7-22	胡定洪 刘福顺 陈子博	和义供应站	和义东里4区 光明小学旁	黄欢	和义街道	合格	0
9	2022-7-24	林云 陈子博	蒲黄榆供应站	蒲黄榆四里20 号西侧	刘永禄	东铁匠营街道	1. 瓶库重瓶区 摆放未按照要 求，过于密集 —要求现场整 改 2. 手持扫码器 非防爆，建议 去门外扫码— 限7. 25前整改	2
11	2022-7-24	林云 陈子博	赵公口供应站	沙子口路85号	芦洋	东铁匠营街道	1. 瓶库重瓶区 摆放未按照要 求，过于密集 —要求现场整 改	1
12	2022-7-24	林云 陈子博	绿源达LNG分 公司潘家庙站	新发地100号	张继城	新村街道	合格	0
13	2022-7-24	林云 陈子博	云岗储备厂	镇岗南里1号	田民	云岗街道	合格	0

14									
2022-7-29	赵家琪 林云 张宏瑞	北大地供应站	北大地西小区 1-3里中间	秦瑶	丰台街道	1. 手持扫码器 非防爆并在瓶 库区使用，建 议在门外扫码 —限8.29前整 改 2. 无操作规程 发放记录—限 8.29前整改 3. 安全教育记 录不规范—限 8.29前整改 4. 未定期进行 安全评价—限 8.29前整改 5. 无钢瓶泄漏 专项预案和现 场处置预案— 限8.29前整改 6. 无专人管理 应急救援物资 无相应管理台 账—限8.29前 整改 7. 夜间重瓶库 存100多瓶， 超重—限8.29 前整改	7		

21	2022-7-29	赵家琪 林云 张宏瑞	花乡供应站	韩东庄甲1号院	黄伟	看丹街道	1. 手持扫码器非防爆并在瓶库区使用，建议在门外扫码一限8.29前整改	5
							2. 无操作规程发放记录一限8.29前整改	
							3. 安全教育记录不规范一限8.29前整改	
							4. 无钢瓶泄漏专项预案和现场处置方案一限8.29前整改	
							5. 夜间重瓶库存100多瓶，超重一限8.29前整改	
26	2022-7-29	林云 张宏瑞	南郊灌瓶厂	万泉寺路358号	李正	太平桥街道	合格	0
27							1. 手持扫码器非防爆并在瓶库区使用，建议在门外扫码一限8.29前整改	

	2022-7-29	林云 张宏瑞	东大街供应站	东大街东里11号	李航	丰台街道	2. 有居民用户骑电动车进入场站—要求现场整改 3. 应急预案内容不完善—限8.29前整改 4. 无操作规程发放记录—限8.29前整改	4
31	2022-7-31	张宏瑞 陈子博	小屯CNG加气站	小屯路21号	王京	卢沟桥街道	无可燃气体报警装置检测报告—限8.31前整改	1
32	2022-8-3	张术忠 林云	玉皇庄供应站	花园北里1栋	杨晓光	长辛店街道	1. 两具灭火器超压—限8.15前整改 2. 手持扫码器非防爆，建议去门外扫码—限8.15前整改 3. 送气电瓶车进入站内并在重瓶区前停放—现场整改	3

35	2022-8-3	张术忠 林云	朱家坟供应站	朱家坟4里39 排07号	朱琼琼	长辛店街道	1.一具灭火器 超压，一具处 于超压临界点 —限8.15前整 改 2.手持扫码器 非防爆，建议 去门外扫码— 限8.15前整改	2
37	2022-8-8	胡定洪 陈子博	大灰厂供应站	李家坟商店后 院	宋鸿玲	北宫镇	站内违规停放 居民私家车— 限8.9日前整 改	1
38	2022-8-10	林云 杨帅	赵公口供应站	东木樨园6号 号楼	卓凯	东铁匠营街道	1.微型消防站 玻璃破损—限 8.25前整改 2.手持扫码器 不符合防爆要 求—限8.25前 整改	2
40	2022-8-15	胡定洪 陈子博	花乡供应站	韩东庄甲1号 院	张俊开	看丹街道	站内停放易损 坏送气电瓶 车，要求立即 清除—限8.30 前	1
41	2022-8-15	胡定洪	北京市龙洋液	北京大学附属	国标工	共乐街管	1,设备运行记 录未按时填写 —限8.16整改	0

	2022-0-10	陈子博	化气站	实验小学内	周刚虹	化乡街里	2. 可燃气体探测报警装置逾期未检—限9.15前整改	4
43	2022-8-17	赵家琪 林云	绿源达LNG分 公司潘家庙站	新发地100号	林涛	新村街道	合格	0
44	2022-8-17	赵家琪 林云	和义供应站	和义东里4区 光明小学旁	黄欢	和义街道	卫生间电热水器未使用防漏 电开关—限8.24前整改	1
45							1. 厨房内有燃 气灶—限8.24 前整改	
	2022-8-17	赵家琪 林云	万源供应站	东高地街道万 源北路1号	刘浩	东高地街道	2. 防撞击地面 损坏—限8.24 前整改	3
							3. 抽油烟机有 油污—限8.24 前整改	
48	2022-8-22	林云 郭恒	北大地供应站	北大地西区	秦进（站长）	丰台街道	合格	0

49	2022-8-23	胡定洪 郭恒 陈子博	蒲黄榆供应站	蒲黄榆西里20号西侧	张博（站长）	东铁匠营	合格	0
50	2022-8-23	胡定洪 郭恒 陈子博	南郊灌瓶厂	石泉寺358号		太平桥街道	合格	0
51	2022-8-24	郭恒 许亚	东大街供应站	东大街东里11号		丰台街道	1. 手推式干粉灭火器配置方式不当	2
							2. 旧营业室一处照明配电箱跨接线连接有误	
53	2022-8-30	郭恒 张宏瑞	云岗供应站	镇岗南里1号		王佐镇	1. 灭火器点检卡未放置在消防器材箱	1
54	2022-8-31	郭恒 张宏瑞	云岗储备厂	镇岗南里1号	左志强	王佐镇	合格	0
55	2022-9-13	胡定洪 郭恒 许亚	花乡供应站	韩东庄甲1号院	许楠	花乡镇	复查8月问题剩余1项未整改	

56	2022-9-13	郭恒 许亚	东大街供应站	东大街东里11号	郝鹏伟	丰台街道	1. 防疫工作，防疫岗位无人值守	2
							2. 营业室内照明配电箱跨接线问题未整改	
58	2022-9-14	胡定洪 赵家琪 郭恒	北大地供应站	北大地西区一里和三里之间	郝忠	五里店	1. 空瓶库墙上张贴禁止烟火安全标志失效需更换	1
59	2022-9-15	胡定洪 郭恒 陈子博	赵公口供应站	东木樨园6号号楼	卓凯	东铁匠营街道	合格	0
60	2022-9-19	郭恒 许亚	蒲黄榆供应站	蒲黄榆四里20号西侧	东铁匠营	东铁匠营	1. 场站入口处静电消除装置一层灰尘，未严格落实静电消除措施	3
							2. 瓶库附近会议室使用大功率非防爆电器	
							3. 应急物资柜无应急物资清单	

63	2022-9-19	郭恒 许亚	万源路液化气站	万源北路甲1号	刘浩	东高地街道	1. 场站内风险告知牌负责人栏处未空白	4
							2. 重瓶库区灭火器被遮挡	
							3. 辅助区内灭火器指示标识与灭火器配置位置不符	
							4. 隐患台账中8月份整改完成的自查隐患无完成时间	
67	2022-9-21	张术忠 郭恒	玉皇庄供应站	花园北里1楼	杨晓光	王佐镇	1. 劳动防护用品发放领用记录不全	1
68	2022-9-21	张术忠 郭恒	朱家坟供应站	朱家坟四里39排07号	徐丽	长辛店街道	1. 场站风险告知牌负责人未空白	2
							2. 厨房内配置灭火器未单只	

70	2022-9-22	胡定洪 陈子博	云岗供应站	镇岗南里1号	黄意	云岗	场站内随意堆放气瓶	1
71	2022-9-23	郭恒 杨朝	和义供应站	和义东里四区小学旁	黄政	和义	风险告知牌未标明风险等级，站内负责人未空白	1
72	2022-9-25	郭恒 陈子博	大灰厂供应站	李家坟商店后院	宋鸿玲	北宫镇	复查8月问题剩余1项未整改	
73	2022-9-27	胡定洪 刘福顺 陈子博	北京市龙洋液化气站	北大附属小学内	周炳旺	花乡街道	复查上次问题均未整改	