

## 2023年第二季度燃气安全检查情况

序号	检查时间	检查人	单位名称	单位地址	负责人 (职务)	属地街道	存在问题	问题统计
1	2023-4-6	郭恒 徐似玉	大灰厂供应站	丰台区李家坟商店 后院	施玉平	北宫镇	1. 场站消防安全检查记录内容不全	1
2	2023-4-7	郭恒 徐似玉	万源路供应站	丰台区万源北路甲1 号	刘浩	东高地街道	合格	0
3	2023-4-7	郭恒 徐似玉	和义供应站	丰台区和义东里四 区	黄欢	和义街道	合格	0
4	2023-5-8	赵家琪 陈子博	蒲黄榆供应站	蒲黄榆地铁站A西北 口东300米	年树	东铁营街道	合格	0
5	2023-5-8	赵家琪 陈子博	赵公口供应站	沙子口路85号	王兴	东铁营街道	合格	0
6	2023-5-9	赵家琪 周波	万源路供应站	丰台区万源北路甲1 号	刘浩	东高地街道	合格	0
7	2023-5-9	赵家琪 周波	和义供应站	丰台区和义东里四 区	黄欢	和义街道	合格	0
8	2023-5-9	赵家琪 周波	南郊灌瓶厂	万泉寺358号	刘畅	太平桥街道	合格	0
9	2023-5-10	胡定洪 赵家 琪 周波	玉皇庄供应站	花园北里甲1号	杨晓光	长辛店街道	1. 灭火器位置不规范 2. 可燃气体浓度报警器报告超期	2

10	2023-5-10	胡定洪 琪 赵家 周波	朱家坟供应站	朱家坟四里39排	徐正丽	长辛店街道	合格	0
11	2023-5-10	胡定洪 琪 赵家 周波	云岗储备场	云岗南里1号	张云雷	王佐镇	合格	0
12	2023-5-10	胡定洪 琪 赵家 周波	云岗供应站	镇岗南里1号	杨晓光	王佐镇	合格	0
13	2023-5-29	赵家琪 陈子博	万源路供应站	丰台区万源北路甲1号	刘浩	东高地街道	合格	0
14	2023-5-29	赵家琪 陈子博	和义供应站	丰台区和义东里四区	黄欢	和义街道	合格	0
15	2023. 6. 8	赵家琪 陈子博	云岗供应站	镇岗南里1号	杨晓光	王佐镇	站内漏天存放大量罚没气瓶请及时清理—限6. 20前整改	1
16	2023. 6. 8	赵家琪 陈子博	朱家坟供应站	朱家坟四里39排	徐正丽	长辛店街道	瓶库区顶棚有散落树枝有易燃风险—限6. 8前整改 站长室门口“禁烟标识”、“报警标识”褪色失效—限6. 30前整改 请及时更换因演练导致欠压的2具灭火器—限6. 15前整改	3
17	2023. 6. 8	赵家琪 陈子博	玉皇庄供应站	花园北里甲1号	杨晓光	长辛店街道	合格	

18	2023.6.8	赵家琪 陈子博	蒲黄榆供应站	蒲黄榆地铁站A西北 口东300米	年树	东铁营街道	手推式干粉灭火器 消防标识卡未填写 —限6.15前整改	1
19	2023.6.8	赵家琪 陈子博	赵公口供应站	沙子口路85号	王兴	东铁营街道	非瓶库区漏天放置 气瓶—限立即整改	1
20	2023.6.16	林云 许亚 马宝林	东大街供应站	东大街东里11号	李航	丰台街道	合格	0
21	2023.6.16	林云 许亚 马宝林	北大地供应站	北大地西区一里和 三里中间	秦瑶	五里店街道	合格	0