

[illegible]

16	2024. 11. 5	蔡振兴 梁淳燊	赵公口供应 站	东木樨园6号 楼下	卓川	13911438884	东铁匠营街 道	现场超过15 千克的实瓶 200个，超出 III级站要求 配电箱缺少 配电线路图 超过III级站 储存钢瓶周 边建筑安全 间距不足
17	2024. 11. 5	蔡振兴 梁淳燊	万源路供应 站	万源北路甲1 号	刘浩	15110299943	东高地街道	隐患台账记 录不完整， 缺少验收 人，验收日 期等内容， 未能形成闭 无应急救援 设备保养记 现场超过15 千克的实瓶 150个，超出 III级站要求 瓶库与东侧 、北侧建筑 物安全间距
18	2024. 11. 5	蔡振兴 梁淳燊	和义供应站	和义东里4区	黄玟	67991808	和义街道	隐患台账记 录不完整， 缺少验收 人，验收日 期等内容， 未能形成闭 无应急救援 设备保养记 现场超过15 千克的实瓶 150个，超出 II级站（3m ² 以下）要求 库房至东侧 光明小学教 学楼12m，超 过II级站（2 类）经营， 导致安全间
19	2024. 11. 6	蔡振兴 林云	玉皇庄供应 站	花园北里小 区	陈鹏	1366160529	长辛店街道	隐患台账记 录不完整， 缺少验收 人，验收日 期等内容， 未能形成闭 无应急救援 设备、器材 维修、保养 该站为III级 站，实瓶 15KG共 150瓶，气瓶 存量超过规 范要求 瓶库外一处 接线套管已 脱落，不符 合防爆要求

								瓶库后外部居民搭建平房，现场超过三级站存储气瓶，导致安全间距
								配电箱处安全警示标志褪色，建议及时更新
20	2024. 11. 6	蔡振兴 林云	大灰厂供应站	大灰厂商场后院	施玉平	13439134030	北宫镇	隐患台账记录不完整，缺少验收人，验收日期等内容，未能形成闭环； 无应急救援设备、器材维修保养记
21	2024. 11. 6	蔡振兴 林云	云岗液化石油气储备厂	镇岗南里1号	金佳杰	13810153469	云岗镇	无劳动防护用品验收记录； 隐患台账记录不完整，缺少验收人，验收日期等内容，未能形成闭环； 储罐区（停用）内存放大量未经置换的钢瓶，建议及时处理部分管道法兰有腐蚀现象； 储罐区一处防爆接线盒缺少连接螺
22	2024. 11. 6	蔡振兴 林云	云岗供应站	镇岗南里1号	黄寅	83882529	云岗镇	隐患台账记录不完整，缺少验收人，验收日期等内容，未能形成闭环； 无应急救援设备、器材维修保养记
								该站为一级站，营业室与瓶库紧邻，实体用墙相隔，但是营业室在爆炸危险区内； 无应急救援设备、器材维修保养记

23	2024. 11. 6	蔡振兴 林云	朱家坟供应 站	朱家坟4里	朱琼琼	83807261	长辛店街道	该站未Ⅲ级 站，现场检 查实际存放 15KG实瓶70 个，超出最 大储量要求 瓶库南侧有 建议平房， 安全间距不 站内一人未 穿防静电工
24	2024. 12. 5	蔡振兴 崔哲	万源路供应 站	万源北路甲1 号	郭然然	15110299943	东高地街道	合格
25	2024. 12. 5	蔡振兴 崔哲	和义供应站	和义东里4区	米佳	15910855892	和义街道	合格
26	2024. 12. 9	蔡振兴 崔哲	东大街供应 站	东大街东里 11号	李玲艳	13126899669	丰台街道	合格
27	2024. 12. 9	蔡振兴 崔哲	花乡供应站	韩庄子东里 甲1号	黄伟	63713539	看丹街道	合格
28	2024. 12. 9	蔡振兴 崔哲	北大地供应 站	北大地三里	秦瑶	63821542	五里店街道	合格
29	2024. 12. 9	蔡振兴 崔哲	赵公口供应 站	东木樨园6号 楼下	卓川	13911438884	东铁匠营街 道	未提供应急 救援设备维 修保养记录
30	2024. 12. 18	玉洋 胡定洪	玉皇庄供应 站	花园北里小 区	朱丽亚	83864562	长辛店街道	合格
31	2024. 12. 19	玉洋 王昌弼 胡定洪	大灰厂供应 站	大灰厂商场 后院	京鸿玲	83871599	北宫镇	合格
32	2024. 12. 19	玉洋 王昌弼 胡定洪	云岗供应站	镇岗南里1号	张芸新	83882529	云岗镇	合格
33	2024. 12. 19	玉洋 王昌弼 胡定洪	朱家坟供应 站	朱家坟4里	朱琼琼	13522456169	长辛店街道	未提供应急 救援设备维 修保养记录

问题统计
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1

[illegible]

[illegible]

1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0