

区级突出、区域性火灾隐患挂牌督办明细表

| 序号 | 隐患名称 | 具体地址 | 挂账类别 | 挂账情况 | 存在的主要消防安全问题 | 责任督办街乡 | 立案时间 | 计划整改时限 |
|----|---------------|-------------|------|------|--|--------|---------|---------|
| 1 | 北京现代叉车厂晓月幸福公寓 | 丰台区卢沟桥南里2号 | 区级突出 | 新增挂账 | 1、该群租房未按规定设置火灾自动报警系统；2、该群租房未按规定设置自动喷水灭火系统；3、未按规定设置排烟设施；4、该群租房室内消火栓数量不足。 | 宛平街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 2 | 芳群公寓小区 | 丰台区芳群公寓小区 | 区级突出 | 新增挂账 | 1.地下一层应急照明、疏散指示标志部分损坏；2.自动消防设施不能正常联动控制；3.自动报警系统不能正常运行；4.防火门、防火卷帘部分损坏；5.防排烟设施无法联动控制。 | 方庄街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 3 | 博龙家园 | 丰台区小屯路2号 | 区级突出 | 新增挂账 | 1、火灾自动报警系统不能正常运行；2、部分防火门、防火卷帘损坏。 | 卢沟桥街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 4 | 北天堂村 | 丰台区宛平街道北天堂村 | 区级区域 | 新增挂账 | 1、存在彩钢板出租房、库房；2、村民自建房多；3、应急车道狭窄；4、彩钢板出租房外未设置室外消防给水系统；5库房内无室内消火栓；6、出租房内无火灾自动报警系统；7存在违章用火用电用气现象。 | 宛平街道 | 2019.01 | 2019.12 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------|------|------|--|-------|---------|---------|
| 5 | 益辰欣园小区 | 丰台区樊羊路88号 | 区级突出 | 再次挂账 | 1、地下消防管线存在大量漏点无法正常供水，室外消火栓不能正常使用；2、室内消火栓无法正常使用；3、自动喷水灭火系统无法正常使用；4、火灾自动报警系统的设备和线路损坏，不能恢复正常运行。 | 新村街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 6 | 北京茂云房地产咨询有限公司(阳光四季小区) | 丰台区丰台科学城恒富街2号 | 区级突出 | 再次挂账 | 1、自动消防设施不能正常联动控制；2、火灾自动报警系统不能正常运行。 | 新村街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 7 | 北京唯益金球文化发展有限公司 | 丰台区长辛店镇辛庄南路7号 | 区级突出 | 再次挂账 | 西侧区域教室大面积采用彩钢板屋顶。 | 长辛店镇 | 2019.01 | 2019.12 |
| 8 | 金兴苑小区 | 丰台区丽泽路2号院 | 区级突出 | 再次挂账 | 1、火灾自动报警系统不能正常运行；2、自动消防设施不能正常联动控制。 | 卢沟桥乡 | 2019.01 | 2019.12 |
| 9 | 长安新城小区 | 丰台区大成路长安新城小区 | 区级突出 | 再次挂账 | 1、火灾自动报警系统不能正常运行；2、自动消防设施不能正常联动控制；3、小区内消防车道被堵塞、占用。 | 卢沟桥街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 10 | 南曦大厦 | 丰台区南三环东路7号 | 区级突出 | 再次挂账 | 1、火灾自动报警系统不能正常运行；2、公共区域的应急照明、疏散指示标志损坏率大于其设置总数的50%。 | 大红门街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 11 | 珠江骏景 | 丰台区永外果园43号 | 区级突出 | 再次挂账 | 1、地下室及部分居民家中储存大量货物；2、室内消火栓系统不能正常使用；3、自动消防设施不能正常联动控制。 | 大红门街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 12 | 一建公司宿舍区 | 丰台区纪家庙村铁路林场西侧 | 区级突出 | 再次挂账 | 1、未按规定设置消防水源；2、搭建彩钢板建筑；3、防火间距被占用。 | 花乡 | 2019.01 | 2019.12 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-------|------|---|-------|---------|---------|
| 13 | 马公庄平房区 | 丰台区马公庄东罗园村 78 号 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、防火间距被占用；2、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；3、未按规定设置消防水源。 | 大红门街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 14 | 石榴庄西街平房区 | 丰台区石榴庄西街 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、防火间距被占用；2、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；3、未按规定设置消防水源。 | 大红门街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 15 | 青塔村地区 | 丰台区卢沟桥街道青塔西里社区，东临青塔东里西围墙、南接青塔西里 4、5、6 号院、西到青塔西路、北靠铁路线 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、未按规定设置消防水源；2、未按规定设置室外消火栓系统；3、消防车道被阻塞、占用；4、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；5、建筑物间防火间距被占用。 | 卢沟桥街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 16 | 远洋社区大李窑地区 | 丰台区大李窑地区 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、消防车道被堵塞、占用；2、防火间距被占用；3、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；4、未按规定设置消防水源。 | 大红门街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 17 | 永和庄地区 | 丰台区宛平街道永和庄村 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、未按规定设置消防水源；2、未按规定设置室外消火栓系统；3、消防车道被阻塞、占用；4、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；5、建筑物间防火间距被占用。 | 宛平街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 18 | 新发地市场 | 丰台区新发地桥西侧 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、消防车道被阻塞、占用；2、部分消防控制室操作人员未按规定持证上岗；3、市场内部分场所使用可燃材料装修。 | 花乡 | 2019.01 | 2019.12 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------------|-------|------|---|-----------|---------|---------|
| 19 | 大红门西里地区 | 丰台区南苑路东侧、红门鞋城北侧、众鑫宾馆南侧三角地带 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、消防车道被堵塞、占用；2 防火间距被占用；3、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；4、未按规定设置消防水源；5、在民用建筑中从事生产、储存、经营等活动。 | 大红门街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 20 | 五里店地区 | 丰台区五里店第二社区东门市场 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、未按规定设置消防水源；2、未按规定设置室外消火栓系统；3、消防车道被阻塞、占用；4、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；5、建筑物间防火间距被占用。 | 卢沟桥街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 21 | 西罗园街道洋桥村社区平房区 | 丰台区马家堡路东侧、马草河南侧 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、电器产品线路维护保养不符合消防技术标准和管理规定；2、建筑物间防火间距不足。 | 西罗园街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 22 | 分钟寺5队 | 丰台区方庄东路东侧 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、平房区无市政消火栓，未按规定设置消防水源；2、建筑之间的既有防火间距被占用；3、消防车道被阻塞、占用。 | 方庄街道 | 2019.01 | 2019.12 |
| 23 | 大红门商圈地区 | 该区域北端自南三环木樨园起，沿南苑路向南至南四环大红门桥道路两侧 | 区级区域性 | 再次挂账 | 1、建筑之间的既有防火间距被占用；2、经营区域内电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；3、消防车道被阻塞、占用。 | 大红门街道、南苑乡 | 2019.01 | 2019.12 |