

北京市丰台区城市管理委员会2022年第一季度燃气行业检查情况

序号	检查时间	检查人	单位名称	单位地址	属地街道	存在问题	问题统计
21							14
1	2022-1-10	张和楠 李学军 赵家琪	大灰厂液化气供应站	大灰厂村	北宫镇	场区内消防架子前无消防砂，限期7天内备齐	1
2	2022-1-10	张和楠 李学军 赵家琪	云岗液化气供应站	镇岗塔南里1号院	王佐镇	值班室内电源插座三二孔混插不合格，限期7天内更换新插座	1
3	2022-1-10	张和楠 李学军 赵家琪	朱家坟液化气供应站	朱家坟四里39排07号	长辛店街道	无问题	
4	2022-1-10	张和楠 李学军 赵家琪	玉庄液化气供应站	长辛店街道玉庄村	长辛店街道	库瓶门外侧有一条电纯缆线贴邻在外窗铁栏上，要求查明电缆用途，并迁移库区外墙，限期7天内完成	1
						场区内落叶层未清扫，易发生火灾限期清扫	1

5	2022-1-18	刘福顺 李学军 赵家琪	龙洋液化气气化站	丰台区花乡街道明青春苑小区	花乡街道	<p>气化炉残渣放散孔通往围墙外杂草坪，无专用收集池，有火灾隐患，限期处理</p> <p>终端用户区金属管路腐蚀严重，导致泄露，有火灾爆炸隐患，建议整改</p> <p>户外主供气管理部分暴露无保温层管壁锈蚀严重，且处于两墙夹缝间，如果出现火情况整改无法增援，建议整改</p> <p>由于各种原因现气化站未通过行业经营许可，存在安全管理风险，建议全面改装新管路，使用管道天然气</p>
6	2022-1-20	刘福顺 胡定洪 李学军	玉皇庄液化气供应站	长辛店街道玉皇庄村	长辛店街道	无问题
7	2022-1-20	刘福顺 胡定洪 李学军	大灰厂液化气供应站	大灰厂本	北宫镇	无问题
8	2022-1-20	刘福顺 胡定洪 李学军	云岗液化气供应站	镇岗塔南里1号院	王佐镇	无问题

9	2022-1-20	刘福顺 李学军 胡定洪	朱家坟液化气 供应站	朱家坟四里39 排07号	长辛店街道	使用电磁炉热 饭的操作台未配 备灭火器，要求7天内配 齐	1
10	2022-1-27	胡定洪 赵家琪 张和楠 梁沛广	南郊灌瓶厂	万泉寺358号	太平桥街道	无问题	
11	2022-1-27	胡定洪 赵家琪 张和楠 梁沛广	小屯CNG充气 站	小屯路21号	卢沟桥街道	无问题	
12	2022-1-29	胡定洪 刘福顺 梁沛广	北京市液化石 油气公司云岗 储备厂	镇岗路1号	王佐街道	无问题	
13	2022-2-23	赵家琪 张和楠 李学军	玉皇庄液化气 供应站	长辛店街道玉 皇庄村	长辛店街道	无问题	
14	2022-2-28	胡定洪 赵家琪 张和楠 李学军	大灰厂液化气 供应站	大灰厂村	北宫镇	重瓶超过设计 储量（三级站 不得超过 28瓶）实际 160瓶 (15KG)，要 求一天内清出 多余储量	1
15	2022-2-28	胡定洪 赵家琪 张和楠 李学军	云岗液化气供 应站	镇岗塔南里2 号院	王佐镇	场区内客户遗 弃废旧气瓶； 限期7天内作 报废处理	1
16	2022-2-28	胡定洪 赵家琪 张和楠 李学军	云岗液化气储 备厂	镇岗塔南里1 号院	王佐镇	无问题	

17	2022-3-1	王令全 张和楠 李学军	龙洋液化气气化站	丰台区明春苑	花乡街道	气化炉残渣放散孔通往围墙外杂草坪，无专用收集池，有火灾隐患，限期7天处理	1
						户外主供气管 理部分暴露无 保温层管壁锈 蚀严重，且处 于两墙夹缝 间，如果出现 火情况整改无 法增援，建议 整改	1
18	2022/3/2夜查	李学军 张和楠 赵家琪	东大街液化气 供应站	东大街东里11 号	丰台街道	未发现问题	
19	2022-3-9	李学军 赵家琪	万源路液化气 供应站	东高地万源北 路甲1号	东铁营街道	无问题	
20	2022-3-9	李学军 赵家琪	和义液化气供 应站	和义东里四区	和义街道	无问题	
21	2022-3-10	李学军 赵家琪	朱家坟液化气 供应站	朱家坟四里39 排07号	长辛店街道	便民送气电动 三轮车停放在 库瓶装卸平台 附近，有消防 隐患，要求立 即移出危险区	1